


гладка част
влизат във втулките



резба
застопорява болта в цама, в който също ще се нареже резба